

U i O CEVI



U i O cevi koriste se pri montaži manometara i pretvarača pritiska, na mestima na kojima je prisutna visoka temperatura tečnosti ili pare.

- **Materijal:** ugljenični čelik ili nerđajući čelik AISI 316
- **Nominalni pritisak:** ugljenični čelik: 150 bar, nerđajući čelik: 210 bar
- **Procesni priključak:** G 1/2" M
- **Priključak manometra:** G 1/2" F
- **Temperatura merene sredine:** 400°C maksimalno za ugljenični čelik, a 450°C maksimalno za nerđajući čelik
- **DIN:** 16282

TEHNIČKI CRTEŽ

O cevi - horizontalna ugradnja
U cevi - vertikalna ugradnja

